

Grodzisk Mazowiecki, dnia 25 października 2021 r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę, przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”.

Zamawiający – Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn.zm), dalej zwanej „ustawą Pzp”, dokonuje modyfikacji następujących odpowiedzi:

#### Dotychczasowa treść:

##### Pytanie nr 675:

Zgodnie z odpowiedziami z dnia 01.10.2021:

##### Pytanie nr 294:

W której poz. RCO należy ująć koszt wykonania ścieżki dla obsługi szerokości 80cm z kłińca 4-31,5 na zewnątrz toru odstawkowego i ładunkowego na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (zgodnie z 5A\_PW\_T-02\_Tory pkt. 8.5)?

##### Odpowiedź nr 294:

Koszt należy ująć w pozycji 2.15 Przedmiaru robót nr 02.

##### Pytanie nr 352:

W przedmiarze "UKŁAD TOROWY, PODTORZE I ODWODNIENIE" stwierdzono brak pozycji na wykonanie terenu utwardzonego z kłińca o grubości 0,30m - odcinek torów odstawkowych na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska km 32+160 - 32+290 (Ścieżka dla obsługi szer. 80 cm)

##### Odpowiedź nr 352:

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ Przedmiar Robót w powyższym zakresie. Zmodyfikowana poz. Przedmiaru:

2,16a		Utwardzenie placu przy torach odstawkowych na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska kłińcem 4-31.5	m3	648
-------	--	--	----	-----

Zgodnie z odpowiedzią z dnia 15.10.2021:

##### Pytanie nr 548:

Dotyczy: ścieżkę dla obsługi szerokości 80 cm z kłińca na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska  
Prosimy o wskazanie, w której pozycji Przedmiaru Robót – według Załącznika nr 2 do SWZ należy wycenić wykonanie ścieżki dla obsługi szerokości 80 cm z kłińca na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska.

##### Odpowiedź nr 548:

Zamawiający informuje, że koszt wykonania ścieżki dla obsługi szerokości 80 cm z kłińca na stacji Grodziska Mazowiecki Radońska należy wykonać w poz. 2.7 przedmiaru Robót nr 02

Czy wykonanie ścieżki dla obsługi oraz utwardzenie placu są odrębnymi pracami do wykonania? W której pozycji należy ująć poszczególne koszty?

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

##### Odpowiedź nr 675:

W celu wyczerpania wątpliwości Wykonawców w zakresie udzielonych odpowiedzi przez Zamawiającego na pytania nr 294, 352 i 548 Zamawiający dokonuje modyfikacji nazwy pozycji i ilości jednostek w poz. 2.16a Przedmiaru robót nr 02, w której należy wskazać koszt utwardzenia placu przy torach odstawkowych na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska kłińcem 4-31.5 oraz wykonanie ścieżki o szerokości 80cm pomiędzy torami 4 i 6 poprzez zaklinowanie tłuczni kłińcem.

Znak postępowania: WKD10c-27-14/2021

Nowa treść:

**Pytanie nr 675:**

Zgodnie z odpowiedziami z dnia 01.10.2021:

**Pytanie nr 294:**

W której poz. RCO należy ująć koszt wykonania ścieżki dla obsługi szerokości 80cm z kłińca 4-31,5 na zewnątrz toru odstawkowego i ładunkowego na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (zgodnie z 5A\_PW\_T-02\_Tory pkt. 8.5)?

**Odpowiedź nr 294:**

Koszt należy ująć w pozycji 2.15 Przedmiaru robót nr 02.

**Pytanie nr 352:**

W przedmiarze "UKŁAD TOROWY, PODTORZE I ODWODNIENIE" stwierdzono brak pozycji na wykonanie terenu utwardzonego z kłińca o grubości 0,30m - odcinek torów odstawkowych na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska km 32+160 - 32+290 (Ścieżka dla obsługi szer. 80 cm)

**Odpowiedź nr 352:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ Przedmiar Robót w powyższym zakresie.

Zmodyfikowana poz. Przedmiaru:

2,16a		Utwardzenie placu przy torach odstawkowych na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska kłińcem 4-31.5	m3	648
-------	--	--	----	-----

Zgodnie z odpowiedzią z dnia 15.10.2021:

**Pytanie nr 548:**

Dotyczy: ścieżkę dla obsługi szerokości 80 cm z kłińca na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska

Prosimy o wskazanie, w której pozycji Przedmiaru Robót – według Załącznika nr 2 do SWZ należy wycenić wykonanie ścieżki dla obsługi szerokości 80 cm z kłińca na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska.

**Odpowiedź nr 548:**

Zamawiający informuje, że koszt wykonania ścieżki dla obsługi szerokości 80 cm z kłińca na stacji Grodziska Mazowiecki Radońska należy wykonać w poz. 2.7 przedmiaru Robót nr 02

Czy wykonanie ścieżki dla obsługi oraz utwardzenie placu są odrębnymi pracami do wykonania? W której pozycji należy ująć poszczególne koszty?

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź nr 675:**

W celu wyczerpania wątpliwości Wykonawców w zakresie udzielonych odpowiedzi przez Zamawiającego na pytania nr 294, 352 i 548 Zamawiający dokonuje modyfikacji nazwy pozycji i ilości jednostek w poz. 2.16a Przedmiaru robót nr 02, w której należy wskazać koszt utwardzenia placu przy torach odstawkowych na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska kłińcem 4-31.5 oraz wykonanie ścieżki o szerokości 80cm pomiędzy torami 4 i 6 poprzez zaklinowanie tłucznia kłińcem. **W związku z niniejszą odpowiedzią Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi nr 294, nr 352 udzielonych w dniu 01.10.2021 r. oraz nr 548 z dnia 15.10.2021 r. (sprostowania i uzupełnienia zostały oznaczone kolorem czerwonym):**

**Pytanie nr 294:**

W której poz. RCO należy ująć koszt wykonania ścieżki dla obsługi szerokości 80cm z kłińca 4-31,5 na zewnątrz toru odstawkowego i ładunkowego na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (zgodnie z 5A\_PW\_T-02\_Tory pkt. 8.5)?

**Odpowiedź nr 294:**

Koszt należy ująć w pozycji **2.16a** Przedmiaru robót nr 02.

**Pytanie nr 352:**

W przedmiarze "UKŁAD TOROWY, PODTORZE I ODWODNIENIE" stwierdzono brak pozycji na wykonanie terenu utwardzonego z kłińca o grubości 0,30m - odcinek torów odstawkowych na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska km 32+160 - 32+290 (Ścieżka dla obsługi szer. 80 cm)

**Odpowiedź nr 352:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ Przedmiar Robót **nr 02 poprzez dodanie poz. 2.16a.**

**Pytanie nr 548:**

Dotyczy: ścieżkę dla obsługi szerokości 80 cm z kłińca na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska

Prosimy o wskazanie, w której pozycji Przedmiaru Robót – według Załącznika nr 2 do SWZ należy wycenić wykonanie ścieżki dla obsługi szerokości 80 cm z kłińca na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska.




Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Znak postępowania: WKD10c-27-14/2021

---

**Odpowiedź nr 548:**

Zamawiający informuje, że koszt wykonania ścieżki dla obsługi szerokości 80 cm z kłińca na stacji Grodziska Mazowiecki Radońska należy wykonać w **poz. 2.16a** Przedmiaru Robót nr 02.

W pozostałym zakresie postanowienia SWZ nie ulegają zmianie.

WIELOOSOBOWE  
SAMODZIELNE STANOWISKO  
ds. Strategii i Rozwoju  
*Kulena*  
Krzysztof Kulesza

---

Przewodniczący Komisji przetargowej